

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель  
(учредитель) ОСИ  
заведующий МБДОУ  
«Обуховский ДС «Земляничка»  
Соломатина И.В.  
« 29 » июня 2016 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ) № 340

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Вид (наименование) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Обуховский детский сад «Земляничка» Старооскольского городского округа
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта 309545., Россия, Белгородская область, Старооскольский район, село Обуховка, переулок Школьный, д.4.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, 1713,22 кв. м,  
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 7547 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1990., последнего капитального ремонта 2008 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - не проводился, капитального – не будет.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Обуховский детский сад «Земляничка» Старооскольского городского округа (МБДОУ «Обуховский ДС «Земляничка»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 309545., Россия, Белгородская область, Старооскольский район, село Обуховка, переулок Школьный, д.4. тел. (4725) 49-11-16, e-mail ob-dou@yandex.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Старооскольского городского округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail) 309514 г. Старый Оскол Белгородской области, ул. Комсомольская 43, тел. (4725) 22-03-38, e-mail info@oskoluno.ru

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)) образование
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети дошкольного возраста
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью, нет.
- 2.4. Виды оказываемых услуг : ведение образовательной деятельности, установленная законодательством Российской Федерации.
- 2.5. Форма оказания услуг: (на объекте с длительным пребыванием, проживанием, на дому, дистанционно) на объекте с длительным пребыванием.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 93 ребенка.
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

## 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) трамвай №1, остановка «Обуховка», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 метров
- 3.2.2. Время движения (пешком) 15-20 минут
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет.
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; - нет.
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; - нет.
- 3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет.
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

стр оки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <u>&lt;*&gt;</u>
	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <u>&lt;***&gt;</u>	
	в том числе инвалиды:	
	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД

	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
	с нарушениями зрения	ВНД
	с нарушениями слуха	ВНД
	с умственными нарушениями	ВНД

-----  
 <\*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<\*> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
Вход (входы) в здание	ВНД
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

<\*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

3.5. **ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: **ВНД временно недоступен**

#### 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
.	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
.	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт

.	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
.	<b>Все зоны и участки</b>	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: план работы по повышению показателей доступности объекта социальной инфраструктуры МБДОУ «Обуховский ДС «Земляничка» на период 2017 – 2023 гг.

в рамках исполнения: \_\_\_\_\_

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: на 1 этапе- ДУ-И (к,о,с); на 2 этапе- ДЧ-И (о,у), на 3 этапе – ДЧ-И (г,с)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование на Комиссии: с общественными организациями инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности

**[www.zhit-vmeste.ru](http://www.zhit-vmeste.ru)**

*(наименование сайта, портала)*

Дата \_\_\_\_\_

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «28» июня 2016г.

2. Акта обследования объекта: № акта 340 от «28» июня 2016г.

3. Решения Комиссии от « 28 » июня 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
начальник управления образования  
администрации Старооскольского городского округа  
Л.В.Бугримова  
«28» июня 2016г.



**Акт обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 340**

«28» июня 2016г.

Старооскольский городской округ  
(наименование территориального образования субъекта РФ)

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Вид (наименование) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Обуховский детский сад «Земляничка» Старооскольского городского округа
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта 309545., Россия, Белгородская область, Старооскольский район, село Обуховка, переулок Школьный, д.4.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, 1713,22 кв. м,  
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 7547 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1990., последнего капитального ремонта 2008 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- не проводился,  
Капитального- не будет.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Обуховский детский сад «Земляничка» Старооскольского городского округа (МБДОУ «Обуховский ДС «Земляничка»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 309545., Россия, Белгородская область, Старооскольский район, село Обуховка, переулок Школьный, д.4. тел. (4725) 49-11-16, e-mail ob-dou@yandex.ru.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация дошкольное образование

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) трамвай №1, остановка «Обуховка», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта к объекту нет
  - 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 метров
  - 3.2.2. Время движения (пешком) 15-20 минут
  - 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет.
  - 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; - нет.
  - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; - нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

(\_\_\_\_\_)

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ВНД</i>
	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
	с нарушениями слуха	<i>ВНД</i>
	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ВНД</i>
	Вход (входы) в здание	<i>ВНД</i>
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ВНД</i>
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ВНД</i>
	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ВНД</i>
	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ВНД</i>
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДУ</i>

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ВНД временно не доступен

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
Все зоны и участки	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017 – 2023гг.

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 1 этап-ДУ –И (к,о,с), на 2 этапе ДЧ-И (у,о.), на 3 этапе ДЧ-И (с,г)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

;



4.4.6.

другое

---

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

---

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

[www.zhit-vmeste.ru](http://www.zhit-vmeste.ru)

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 2 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.
Результаты фотофиксации на объекте	30


Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.  
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

**Состав комиссии:**

**Председатель комиссии:**

Заведующий МБДОУ Обуховский Д/С «Земляничка»  И.В. Соломатина

**Члены комиссии:**

Воспитатель МБДОУ Обуховский Д/С «Земляничка»  О.А. Бурнашева

Заведующий хозяйством Обуховский Д/С «Земляничка»  Е.И. Крючкова

**по согласованию:**

Секретарь Старооскольского местного  
отделения Белгородского регионального  
отделения общероссийской общественной  
организации инвалидов «Всероссийское  
общество глухих»



Н.Р. Салькова

Председатель Старооскольской местной  
общественной организации  
«Общество инвалидов»



З.Н. Лаврова

Председатель Старооскольской местной  
организации Белгородской региональной  
организации инвалидов «Всероссийского  
Ордена Трудового Красного знамени  
Общества слепых



И.Р. Чертов

Управленческое решение согласовано «28» июня 2016 г. (протокол № 1 )

Комиссией (название) по обследованию объекта социальной  
инфраструктуры

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель  
(учредитель) ОСИ  
заведующий МБДОУ  
«Обуховский ДС «Земляничка»  
Соломатина И.В.  
« 28 » июня 2016 г.



**Анкета**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**к паспорту доступности ОСИ**  
**№ 340**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Вид (наименование) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Обуховский детский сад «Земляничка» Старооскольского городского округа
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта 309545., Россия, Белгородская область, Старооскольский район, село Обуховка, переулок Школьный, д.4.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, 1713,22 кв. м, наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 7547 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1990., последнего капитального ремонта 2008 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - не проводился. капитального – не будет.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Обуховский детский сад «Земляничка» Старооскольского городского округа (МБДОУ «Обуховский ДС «Земляничка»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 309545., Россия, Белгородская область, Старооскольский район, село Обуховка, переулок Школьный, д.4. тел. (4725) 49-11-16, e-mail ob-dou@yandex.ru.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Старооскольского городского округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail) 309514 г. Старый Оскол Белгородской области, ул. Комсомольская 43, тел. (4725) 22-03-38, e-mail info@oskoluno.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда)

(специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)) образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

дети дошкольного возраста

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью, нет.

2.4. Виды оказываемых услуг : ведение образовательной деятельности, установленная законодательством Российской Федерации.

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте с длительным пребыванием, проживанием, на дому, дистанционно) на объекте с длительным пребыванием.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 93 ребенка.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) трамвай №1, остановка «Обуховка» , наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 метров

3.2.2. Время движения (пешком) 15-20 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; - нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; - нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ВНД</i>
	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
	с нарушениями слуха	<i>ВНД</i>
	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт

Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
Все зоны и участки	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт

*\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

---



---

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Обуховский детский сад «Земляничка» Старооскольского городского округа  
с. Обуховка, переулок Школьный д.4**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	3, 31	Узкий проход отсутствует информация об ОСИ (вход на территорию)		Обеспечить доступность установить информацию об ОСИ (вход на территорию)	Расширить-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	5-7	Отсутствуют почтовый ящик, таксофон, информационный щит - неровная поверхность полотна пути движения; - имеются перепады высоты; - отсутствуют бордюры на пути движения		Обеспечить доступность заменить поверхность полотна пути движения; - установить бордюры на пути движения	Устройство почтового ящика, таксофона, информационного щита
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	10-12	- отсутствуют тактильные и цветовые предупреждающие полосы перед препятствием; - отсутствует пандус или подъемное устройство; - отсутствуют 2-х уровневые опорные перила	-	- нанесение тактильных и цветовых предупреждающих полос; - установить пандус или подъемное устройство; - установить 2-х уровневые опорные перила	-

1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	2	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Отсутствуют почтовый ящик, таксофон, информационный щит	-	Обеспечить доступность	Устройство почтового ящика, таксофона, информационного щита, расширение входа

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД	-		Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Обуховский детский сад «Земляничка» Старооскольского городского округа  
с. Обуховка, переулк Школьный д.4**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	8-9	- неровная поверхность лестницы; - отсутствуют тактильные и цветовые предупреждающие полосы; - краевые ступени лестниц не выделены цветовыми полосами; - отсутствует пандус или подъёмное устройство; - отсутствуют 2-х уровневые опорные перила		- заменить поверхность лестницы; - нанесение тактильных и цветовых предупреждающих полос; - выделить краевые ступени цветовыми полосами; - установить пандус или подъёмное устройство; - установить 2-х уровневые опорные перила	Орг, ТР, ТСП
2.2	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	-	8-9	- отсутствуют тактильные и цветовые предупреждающие полосы		нанесение тактильных и цветовых предупреждающих полос	Орг, ТР, ТСП
2.4	Дверь (входная)	Есть	-	8-9	Наличие порога - информационная вывеска об ОСИ не соответствует нормам (размер, шрифт); - отсутствует кнопка вызова		Обеспечить доступность - установить информационную табличку об ОСИ согласно нормам; - установить кнопку вызова	Выравнивание уровня пола, замена дверей Орг, ТР, ТСП



					персонала(переговорное устройство)		персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН	
2.5	Тамбур	Есть	-	13-15	имеются функциональные препятствия: - пороги более 5 см.; - габариты тамбура и коридора не соответствуют нормам		- необходимо произвести выравнивание порогов	Орг, ТР, КР, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	-	-	-	-	-	-

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход	ВНД	-		Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Обуховский  
детский сад «Земляничка» Старооскольского городского округа  
с. Обуховка, переулок Школьный д.4**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	-	16-18	-	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	-	17, 18	- отсутствуют тактильные и цветовые предупреждающие полосы перед препятствием; - краевые ступени лестниц не выделены цветовыми полосами; - отсутствует подъемное устройство; - на перилах отсутствуют рельефные обозначения этажей	-	- нанесение тактильных и цветовых предупреждающих полос; - выделить краевые ступени цветовыми полосами; - установить подъемное устройство; - нанести на поверхность перил рельефные обозначения этажей	Орг, ТР, ТСП
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	-	-	-

3.5	Дверь	Есть	-	19	- наличие порога более 5см; - ненормативное размещение информационных обозначений помещений в т.ч. отсутствует дублирование табличек рельефно-точечным шрифтом	Все	- необходимо выровнять пороги; - установить информационные таблички в т.ч. дублированные рельефно-точечным шрифтом к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75 м. со стороны дверной ручки	Орг, ТР, ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	-	10-12	- на выходе имеется лестница, не оборудованная пандусом; - неровная поверхность лестницы	Все	- оборудовать лестницу пандусом; - заменить поверхность лестницы	Орг, ТР, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД	-		Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Обуховский детский сад «Земляничка» Старооскольского городского округа  
с. Обуховка, переулок Школьный д.4**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	-	19-21, 28-29	Дверные проемы не соответствуют нормативным требованиям		Обеспечение доступности	Переустройство
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	есть	-	-	Дверные проемы не соответствуют нормативным требованиям; наличие порога		Обеспечение доступности	Переустройство; выравнивание уровня пола

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ВНД	-		Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 4 (II)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 340  
от «28» июня 2016 г

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-		-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-		-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Обуховский детский сад «Земляничка» Старооскольского городского округа  
с. Обуховка, переулок Школьный д.4**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	-	24,2 6,27	Отсутствуют поручни	все	Обеспечение доступности	Устройство поручней
5.2	Душевая/ ванная комната	Есть	-	22,2 3,25	Отсутствуют поручни	все	Обеспечение доступности	Устройство поручней
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	-	20	- не выделены и не обозначены специальными знаками места для детей-инвалидов	все	- выделить и обозначить специальным и знаками места для инвалидов	Орг, ТР, ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	-	-	Отсутствуют поручни	все	Обеспечение доступности	Устройство поручней

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	-		капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;



ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  
ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);  
индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация  
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**  
**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**  
**«Обуховский детский сад «Земляничка» Старооскольского городского округа**  
**с. Обуховка, переулок Школьный д.4**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	-	30	- шрифт и размер информационных табличек не соответствуют нормативным требованиям	Все	- замена информационных табличек	Орг, ТР, ТСП
6.2	Акустические средства	Есть	-		-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	Есть	-		- отсутствие дублирования информации тактильными средствами	С	обеспечить дублирование информации тактильными средствами	Орг, ТР, ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-		текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_